

RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CP 002/2020 (6)

1. A Planilha Orçamentária do Sistema Viário, no item 01.08 faz referência ao Serviço de Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado à Quente, quantidade 37.840,69 m². Contudo, no Memorial Técnico P09 Sistema Viário, nas páginas de 14 a 17 consta a execução de camada de revestimento em PMF (Pré-misturado a Frio) na mesma quantidade.

Pergunta: Qual a solução técnica a ser adotada?

RESPOSTA: A solução técnica a ser adotada deverá ser a constante do Orçamento item 01.08 08.015.0224-A REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, COM 4CM DE ESPESSURA, EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA, E CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 8.000T/MÊS. Os memoriais técnicos contidos nas páginas 14 a 17 serão corrigidos após a contratação, fato este que não altera a proposta das concorrentes.